


T1 – Привод.....	34
T2 – Редуктор агрегата.....	38
T3 – Главная рама.....	44
T4 – Навеска.....	48
T5 – Кожух 1.....	52
T6 – Кожух 2.....	56

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Все права на перепечатку защищены Перепечатка только с письменного "WIRAX".	
Изготовитель оставляет за своим право внесения изменений все время может быть оперативно обслуживанием. С этим не связан вноситься для уже поставленных мк.	
1	Просим вписать ниже: Дата выпуска, №. Эти данные можно прочитать на заводском щите; они будут необходимы при заказе запасных частей у изготовителя.
2	Дата выпуска:
3	№ (машину)

Рис. 1. Место крепле



СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ
Идентификационные данные ротационной косилки серии 2069 находятся на заводском щите, прикреплённом к главной раме – см. рис. 1.

Просим вписать ниже: Дата выпуска, №. Эти данные можно прочитать на заводском щите; они будут необходимы при заказе запасных частей у изготовителя.

Дата выпуска:

№ (машину)

Элементы защиты тарелок и фартуки упакованы отдельно. Монтаж защитных кожухов необходимо выполнить согласно таблице 5 Каталога деталей

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация

При первом началом эксплуатации машины необходимо внимательно прочитать настоящую инструкцию по обслуживанию и выполнять все заключающиеся в ней рекомендации.

Инструкция по обслуживанию вместе с каталогом деталей входит в основную комплектацию ротационных косилок серии 2069.

Инструкция по обслуживанию содержит описание опасностей, которые могут возникнуть при несоблюдении правил по безопасности во время работы, перевозки и обслуживания машины. Там же здесь перечислены меры предосторожности, которые необходимо принять для минимизации или избежания этих опасностей.

В Инструкции также содержится правила эксплуатации машины, обвязывается, как регулировать ее для работы, и какие меры по уходу за машиной необходимо применять.

Если приведённая информация и Инструкции будут непонятными, просим обратиться за разъяснениями непосредственно к изготовителю.

Способ поставки

Изготовитель поставляет машину в горизонтальном положении (Рис. 2а), или в вертикальном (Рис. 2б), с опорой на тарелки, с поднатянутым узлом навески. Винт М10х35 вместе с гайкой соединяет два узла косилки в пункте А только во время её транспортировки. Транспортная балка В прикреплена к вспомогательному фланцу. Пользователь монтирует частично демонтированную косилку своими силами.




Рис. 2. Установка косилки серии 2069 для транспортировки
а) в горизонтальном положении, б) в вертикальном положении
и оправдательных щитков с освещением
и опознавательного знака

Комплектация

С косилкой поставляются следующие основные элементы:

- Инструкция по обслуживанию с каталогом деталей 1 шт.
- 1 шт.
- Гарантийный талон
- Ножи 5036/01-045
- 6 шт.
- Специальный ключ
- 1 шт.
- Монтажные щитки
- 1 шт.
- Кронштейны для монтажа предупредительных щитков с освещением
- 1 шт.
- Телескопический вал,
- Прямоугольные предупредительные щитки с освещением,
- Треугольный опознавательный знак

Дополнительное оборудование косилки (его можно приобрести у изготовителя):

- Телескопический вал,
- Прямоугольные предупредительные щитки с освещением,
- Треугольный опознавательный знак

Гарантийные условия

Гарантийные условия и порядок предъявления рекламаций указаны в гарантинном талоне.

Пользователь должен ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию и согласно ей эксплуатировать косилку.

Несоблюдение покупателем правил эксплуатации машины может привести к утрате гарантийных прав.

НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Ротационные навесные косилки предназначены для скашивания низкорослых растений (трав, клевера, люцерны и т. п.), в целях непосредственного скармливания животным или дальнейшей переработки, например, на силос и сено.

Ротационная косилка Z069/1 (1,35 м) навешивается на трактор класса 0,6 (например, Ursus C330, Ursus MF 235), косилку Z069 (1,65 м) – на трактор Ursus 0,9 (например, Ursus 3512, 4512), а косилку Z069/2 (1,85 м) – на трактор класса 1,4 (например, Ursus 912, 1012).

Косилки приводятся в действие от вала отбора мощности трактора телескопическим валом С60220 (540 Нм) – изготавливатель АО «LFMR», г. Люблин (телескопический вал не входит в комплектацию косилки).

Техническая характеристика вышеуказанного вала – см. таблицу 1.

Ротационные косилки серии Z069 могут беззатрудно работать на склоне с наклоном до 8°.

Во время передездов по общественным дорогам ротационные косилки Z069 и Z069/1 должны иметь сзади (укрепленные согласно правилам дорожного движения), первенской предупредительный щиток (с бело-красными полосами), красные гаечные отмы (круглый отражатель, а также треугольный обозначавший знак для тихоходных транспортных средств (см. рис. 12). Косилка Z069/2 должна иметь сзади (укрепленные согласно правилам дорожного движения): два первенских (красных) щитка (с бело-красными полосами), со сваренными фаркопом, красные (пурпурные) отражатели, видимые сзади. Трёхугольные огни, видимые спереди, а также треугольный опознавательный знак для тихоходных транспортных средств.

Ротационные косилки серии Z069 могут эксплуатироваться только согласно назначению. Любое применение их для иных целей, чем соответствующее назначению, будет рассматриваться как применение, не соответствующее назначению.

К правильной эксплуатации согласно назначению относятся также соблюдение требуемых изготавителем условий эксплуатации, консервации, применение оригинальных запасных частей, номера которых указаны в Каталоге деталей.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный

- Запрещается перевозить людей и животных на машине (как при работе, так и во время переходов).
- Никогда не оставляйте трактор с машиной без присмотра (с включенным двигателем).
- Перед тем, как сядите с трактора, нужно выключить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.
- Отсоединённую от трактора машину нужно оставить на плоской твёрдой поверхности в транспортном положении. Косилка должна опираться на свою скользящие тарелки и на стойку.
- После работы, связанные с регулировкой, ремонтом и консервацией машины, необходимо проводить только тогда, когда машина отключена от трактора.
- Нужно применять соответствующие инструменты и защитные перчатки!
- Заменяемые ножи рабочих барабанов должны быть прочно закреплены на щитках держателей, то есть щиток держателя с отверстием рабочей тарелки.
- Транспортные переходы с навешенной на трактор косилкой можно выполнять только после её предварительного переключения в транспортное положение (см. п. 0). Косилка должна быть поднята гидравлическим подъёмником трактора на такую высоту, чтобы просвет под тарелкой заднего барабана составлял как минимум 30 см. Трёхточечную систему навески защищать целиком (она входит в комплектацию косилки), чтобы предупредить опускание машинки. Нижние тяги трактора должны быть закреплены (машина не может раскачиваться в току на фоне).
- При пользовании общественными дорогами нужно соблюдать правила дорожного движения. Скорость езды не может превышать 15 км/час. Косилки Z069/2 и Z069/1 должны иметь установленные (рис. 12):
 - два первенских предупредительных щитка (в бело-красную полоску) площадью как минимум 1000 см² со сваренными красными (круглыми) отражателями, видимые сзади, белые габаритные огни, видимые спереди.
 - треугольный опознавательный знак для тихоходных транспортных средств.

Косилка Z069/2 должна иметь установленные (рис. 12):

- два первенских предупредительных щитка (в бело-красную полоску) площадью как минимум 1000 см² со сваренными красными (круглыми) отражателями, видимые сзади, белые габаритные огни, видимые спереди.
- треугольный опознавательный знак для тихоходных транспортных средств.

Знаки должны быть чистыми, а габаритные огни должны быть соединены с электрической установкой трактора, исправны.

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ

Общие правила по безопасности



- Перед началом движения нужно убедиться в том, что в неподходящей близости к трактору и машине не находятся люди. Использование косилки, например, с транспортного, на глохнувший звуковой сигнал.
- При изменении положения косилки, нужно низко опустить косилку над рабочее (и наоборот) сначала нужно низко опустить косилку над землей на ровной горизонтальной поверхности, а потом, взевившись сзади на за верхний (металлический) кожух рабочих барабанов, переключить режим машины.
- Необходимо помнить, что перед переходной косилки в транспортное положение нужно обязательно демонтировать телескопический вал (снять с вала отбора мощности трактора) и ведущего вала машины, и уложить в кабине трактора и на скользящие тарелки касаются земли, а ющий не нужно начинать только после достижения номинальных оборотов вала отбора мощности, т.е. 540 об/мин. Нельзя превышать 600 об/мин.
- Поля и луга перед скашиванием должны быть очищены от камней и твёрдых предметов.
- Работа косилки без кожухов и защитного фартука недопустима, так как во время работы есть опасность выброса твёрдых предметов (например, камней), лежащих на поле. Повреждённый (изношенный) защитный фартук нужно заменить новым (сертифицированным).
- Запрещается работа косилки в присутствии посторонних лиц (расстояние не менее 50 м). Наибольшую осторожность необходимо соблюдать вблизи дорог, мест общественного пользования (парков, школ), на территории с напичканием камней.
- Запрещается приводить косилки на земной ходу.
- На машине должны быть смонтированы все защитные устройства. Вал отбора мощности трактора и ведущий вал машины должны иметь кожухи!
- Применять только рекомендованный изготавителем телескопический вал (см. Галиша), обозначенный символом „С“.
- Нельзя работать без кожуха телескопического вала, или с повреждённым кожухом!
- Включение вала отбора мощности трактора может производиться только при неработающем двигателе.




Рис. 3. Размещение наклеек (знаки безопасности, информационные знаки) на косилке серии 2069

Знаки безопасности и надписи

На машине размещены знаки безопасности (пиктограммы) и надписи (см. Рис. 3). Они предупреждают перед существующей или возможной опасностью, и дают указания по правильному обслуживанию машины. В Таблица 1 представлены знаки и надписи, помещенные на машине, а также указано их значение. Знаки и надписи, касающиеся безопасности, должны быть защищены от потери и от утраты разборчивости. Потерянные и неразборчивые знаки и надписи должны быть заменены новыми. Необходимо, чтобы новые узлы, устанавливаемые при ремонте, были маркированы всеми знаками безопасности, предусмотренными изготовителем. Знаки можно приобрести у изготовителя, указавший номер знака (по Таблица 1), а также версии Инструкции по обслуживанию.

№ №.	Знак или надпись	Описание
1.		Съединение телескопическим валом косилки с трактором
2.		Натяжка клиновых ремней
3.		Работа - транспортировка Положение переключателя
4.	ZABRANIA SIE "WIRAZ" 2-069	Символ косилки и изготовитель "WIRAZ" 2069
5.		Запрещается работа косилки в приступном на расстоянии менее 50 м посторонних лиц
6.		Внимание! - Работа... - Неется... - Скашивание...
7.	ZAKAZ РЕМОНТКА МАШИНЫ на землянке	Запрещается поднимать машину на оборотах
8.		Перед началом работы прочитать Инструкцию по обслуживанию

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Конструкция





Рис. 4. Косилка ротационная навесная – рабочее положение
1 – защитный фартук, 2 – кожух, 3 – главная рама, 4 – тяга, 5 – собака, 6 – кожух реверсной передачи, 7 – рама навески, 8 – скользящая тарелка, 9 – рабочий барабан, 10 – нож, 11 – штырь блокировки, 12 – предохранитель, 13 – трос блокировки, 14 – кожух, 15 – центральная рама, 16 – защитная балка, 17 – транспортная балка, 18 – нижняя тяга трактора

Косилка состоит из следующих узлов (Рис. 4):

- рама навески (7);
- центральная рама (17) вместе с узлом привода;
- главная рама (3);
- барабаны режущего узла (9);
- резиновые накладки (10);

№ №.	Знаки и надписи	Описание
9.		Максимальная скорость при передвижении перед началом ремонта
10.		Выключить двигатель и вынуть ключ из выключателя и вынуть ключ из выключателя
11.		Запрещается работа без кожухов или с повреждёнными кожухами
12.		Сохранять безопасное расстояние от косилки, так как существует опасность выброса посторонних предметов
13.		Скорость вращения телескопического вала 540 об/мин

1	2	3	4	5
9. Расход мощности на валу отбора мощности [кВт]	18	20	22	
10. Скорость вращения ВОМ [мин ⁻¹]	540			
11. Рабочая скорость косилки [км/час]	до 10			
12. Транспортная скорость (по дорогам) [км/час]	до 15			
13. Габаритные размеры (рабочее положение): - длина [м]	1,20	1,35	1,55	
	2,75	3,00	3,65	
	1,03	1,15	1,10	
14. Габаритные размеры (транспортное положение): - длина [м]	2,75	3,10	3,45	
	1,50	1,50	2,05	
	1,03	1,05	1,10	
15. Масса (без телескопического вала) [кг]	300	350	410	
				Телескопический вал
16. Изделие (обозначение вала)	АО «ФМР», Люблин С60220			
17. Номинальная мощность [кВт]	30			
18. Номинальный вращающий момент [Нм]	540			
19. Длина стяжённого вала (между осьми крестовин) [мм]	560			
20. Скорость вращения [мин ⁻¹]	540			
21. Количество шпилек	6			
22. Обозначение знаком «В» безопасности				



Техническая характеристика			
Таблица 2. Техническая характеристика			
№	Параметры [единица измерения]	Модель косилки	
1	Параметры [единица измерения]	2069/1	2069/2
1.	Тип косилки	3	4
2.	Рабочая ширина [м]	1,35	1,65
3.	Количество рабочих барабанов	2	2
4.	Скорость вращения рабочих барабанов [мин ⁻¹]	2480	2070
5.	Количество ножей на тарелке барабана [шт.]	2	3
6.	Высота срезания [мм]	32, 40	
7.	Категория узла навески согласно PN-ISO 730-1:1995	2	
8.	Взаимодействующий трактор	[–]	0,6 0,9 1,4

- комплект кожухов (коужхи приводного узла (6) и защитного фартука (1);)
- предохранитель (Рис. 5).




Рис. 5. Предохранитель косилки в положении:

а) рабочем, б) транспортном.

1 – 2 – передвижной плоский профиль, 3 – замок,

4 – пластина с защёлкой, 5 – прижимная пружина

Рама навески, сваренная из изолированной стальной трубы, стальных пластин и фасонных профилей, является узлом, служащим для навески машины на тракторную систему транспортировочного гидравлического подъёмника. В раме установлены на подшипниках двусторонняя ось, служащая для передвижки косилки из транспортного положения в рабочее и обратное, а также для копирования неровностей почвы во время работы.**Центральная балка** выполнена из погнутой листовой стали, и шарнирным способом соединяет раму навески с главной рамой. Она также служит временной передачи, а также для крепления одного из плеч предохранителя.**Главная рама** представляет собой закрытую коробку передач, выполненную из листовой стали, труб и стальных фасонных профилей.

В коробке стоянки – коническая зубчатая передача, передающая вращение с телескопического вала, через промежуточный вал и ременную передачу, на барабаны режущего узла. Зубчатая передача работает в масле TRANSGOL 300.


Барабаны режущего узла представляют собой два вращающихся в противоположных направлениях металлических валика с рабочими барелками, к которым шарнирно прикрепляются режущие ножи. В барабанах на подшипниках устанавливаются такие ступицы скользящих ареток. Регулировка высоты срезки растений производится путём изменения соответствующей толщины, соединяющей скользящую тарелку со ступицей.

Рис. 6. Отклонение косилки назад после срабатывания предохранителя

Привод и действие косилки**Приводной узел** косилки представлен на Рис. 7. Косилка приводится в действие от вала отбора мощности трактора (1), через телескопический вал (2). Между промежуточным валом передачи привода (3) и ременной передачей (5) винтируется муфта (4), которая обеспечивает свободное вращение барабанов после остановки трактора и тем самым защищает приводные элементы от перегрева. Привод с ременной передачей передаётся не вал коробки передач с ремнями параллельных зубчатых колёс. Из коробки передач привод передаётся на два барабаны с ножами (7).

Рис. 6. Отклонение косилки назад после срабатывания предохранителя

Рис. 10. Переключение косилки в транспортное положение



Транспортные переходы

Подготовка косилки к транспортировке после её навески на трактор требует выполнения следующих действий:

- 1) снять с машины гидравлический вал,
- 2) повернуть шарнирную балку и главную раму назад, вдоль оси трактора (Рис. 10); для этого – если перед этим косилка находилась в рабочем положении – нужно:

 - снять концовку предохранителя "В" с цапфы „С” рамы косилки (стрелка 1),
 - повернуть рабочие узлы вместе с шарнирной балкой и главной рамой на 90 градусов, за трактор (стрелка 2),
 - 3) повернуть собранку "Z" (Рис. 11) вниз, в положение, блокирующее перемещение штифта "Т" в отверстии тяги "N",
 - 4) поднять косилку гидравлическим подъёмником так, чтобы скользящие тяги заземлились на высоте минимум 25 см над землёй.

ПРИМЕЧАНИЕ

При соединении машины с трактором недопустимо:

- пребывание людей между машиной и трактором во время подъезда (отъезда) трактора к машине.
- присоединение косилки при работающем двигателе трактора.
- применение для защиты соединений иных элементов, чем рекомендуемые изготавителем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Навеска на трактор

Перед тем, как приступить к навеске, косилку нужно установить на ровном основании на скользящие тарелки, а спереди она должна опираться на выступную стойку (Рис. 8).

- рекомендуется комплектовать косилку со следующими тракторами: 2069/2 с трактором класса 1,4 с силой тяги 14 кН, например, URSSUS 912 (допускается соединение с трактором класса 0,9 с минимальной мощностью двигателя 4 кВт),
- 2069 с трактором класса 0,9 и больше с силой тяги от 9 кН, например, URSSUS 4512,
- 2069/1 с трактором класса 0,6 и больше с силой тяги от 6 кН, например, URSSUS C-330.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сохранения управляемости передних колёс указанных тракторов они должны быть склонены передним балластным грузом, чтобы нагрузка приходящаяся на переднюю ось, составляла не менее 20% веса самого трактора.



Рис. 8. Рама навески косилки

а) 2069 и 2069/1, б) 2069/2

- 1 – нижняя цапфа рамы навески, 2 – цепь, 3 – отверстия в кронштейне рамы навески, 4 – кронштейн рамы навески, 5 – стойка, 6 – цепь.

При навеске косилки на трёхточечную навеску трактора нужно соблюдать указанную ниже последовательность действий (Рис. 8):

1. Цапфы (1) рамы навески косилки поместить в сферических отверстиях нижних тяг трактора и зафиксировать чеками (2).
2. Проверить горизонтальность ли чеки, а если нет, то нужно произвести выравнивание, поворачивая рукояткой правую подвеску.




Рис. 9. Соединение косилки с трактором


Рис. 11. Установка собранки "Z" в транспортное положение

а) 2069 и 2069/1, б) 2069/2

- 1 – заблокировано перемещение штифта "Т" в тяге "N" в рабочем положении
- 2 – обеспечено перемещение тяги "N" в рабочем положении

Во время переходов косилка должна быть поднята гидравлическим тарелкой заднего бара на такую высоту, чтобы прошел под скользящей защитной цепью (6 – Рис. 8) должна быть прицеплена к трактору и натянута, чтобы предотвратить опускание косилки.

Кроме того, боковые цепи трактора должны быть натянуты так, чтобы предотвратить боковое раскачивание машины.



ПРИМЕЧАНИЕ

- по времяз перевозки по общественным дорогам на косилке должны быть установлены на кронштейнах (Рис. 12):
 - передняя предупредительная таблица (1) с бело-красными полосами, площадью как минимум 1000 см² с освещением,
 - треугольный опознавательный знак для тихоходных транспортных средств (2).
- Знаки должны быть чистыми. Габаритные огни должны быть соединены с электрической установкой трактора и исправны.
- Скорость перевозки не может превышать 15 км/час (3).

Задата косилка от повреждения. Косилка серии Z069 снабжена с претпятствиетм, предохранителъ позволяют ей отклониться назад. В таком

- Верхний (металлический) кожух барабанов должен быть установлен, а защищенные фартички опущены. Работа без кожуха или с поднятыми фартичками не допускается, так как во время работы есть опасность выброса твердых предметов (например, камней), лежащих в поле. Повреждённые зещитни фартуки нужно заменить новыми (сертифицированными); их можно купить у изготавителя.
- Запрещается работа косилки в присутствии посторонних лиц на расстоянии менее 50 м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Привод косилки осторожно включить, а после достижения скорости вращения ВОМ 540 об/мин., можно вводить косилку в скашиваемый материал.

Скорость везд следует подбирать в зависимости от полевых условий (территории, скашиваемого материала), но она не должна превышать 10 км/час. Нельзя работать на червоном каменистом поле. Это в значительной мере повышает опасность механического повреждения машины.

Кошение

Привод косилки включить, а после достижения скорости вращения ВОМ 540 об/мин., можно вводить косилку в скашиваемый материал.

Скорость везд следует подбирать в зависимости от полевых условий (территории, скашиваемого материала), но она не должна превышать 10 км/час. Нельзя работать на червоном каменистом поле. Это в значительной мере повышает опасность механического повреждения машины.

Регулировка высоты скашивания (рис. 10)

Косилка приспособлена для работы в нормальном положении с высотой скашивания, равной 32 мм или в центрированном положении с высотой скашивания 40 мм. Для регулировки высоты скашивания служат дистанционные колыца D и скользящие тарелки 4 (Рис. 13).

После установки косилки в рабочее положение. Этого можно достичь, укорачивая её длину, т.e. поворачивая верхнюю конец крюка (предварительно вынув пружинный штифт) в соответствующее звено цепи, после чего вставив штифт обратно.

Установка рамы на вески

Рама косилки должна сохранять своё постоянное положение в течение всего периода работы, т.е. она должна находиться на такой высоте, чтобы просвет X" (Рис. 9) составлял около 30 см.

Крюк цепи зацепить в отверстии кронштейна верхней тяги трактора. Цепь не может провисать, она должна быть пегко натянута. Этого можно достичь, укорачивая её длину, т.e. поворачивая верхнюю конец крюка (предварительно вынув пружинный штифт) в соответствующее звено цепи, после чего вставив штифт обратно.

Регулировка высоты скашивания (рис. 10)

Косилка приспособлена для работы в нормальном положении с высотой скашивания, равной 32 мм или в центрированном положении с высотой скашивания 40 мм. Для регулировки высоты скашивания служат дистанционные колыца D и скользящие тарелки 4 (Рис. 13).

После установки косилки в рабочее положение. Этого можно достичь, укорачивая её длину, т.e. поворачивая верхнюю конец крюка (предварительно вынув пружинный штифт) в соответствующее звено цепи, после чего вставив штифт обратно.

Установка телескопического вала

Применять только телескопический вал. Технические параметры которого приведены в Таблица 2. Вал должен быть маркирован символом "CE".

ПРИМЕЧАНИЕ

- Телескопический вал соединять с трактором и косилкой только при установке косилки в рабочее положение.
- Установку и снятие вала производить при выключенном двигателе трактора, ключ должен быть вынут из замка зажигания.

После установки косилки в рабочее положение её нужно опустить, чтобы она опиралась о землю обеими скользящими тарелками рабочих барабанов.

Скользящие тарелки должны быть параллельны земле. Этого можно достичь, регулируя длину верхней тяги трактора.

Ротационные косилки Z069 и Z069/1 (Рис. 12a) на предупредительном щите должны иметь красные габаритные огни и круглый красный отражатель.

Ротационная косилка Z069/2 (Рис. 12б) на предупредительном щите должна иметь сдвоенные огни, круглые красные отражатели, видимые сзади, а также белые габаритные огни, видимые спереди.

По бокам с обеих сторон нужно смонтировать желтые отражатели (4).

Переключение машины в рабочее положение

Перед началом работы нужно установить косилку в рабочее положение. Чтобы изменить положение с транспортного на рабочее, нужно выполнить следующие действия:

- 1) опустить косилку так, чтобы скользящие тарелки оказались низко над землей.
- 2) установить шарнирную балку и главную раму, повернутую перпендикулярно к оси трактора, выполнив для этого действие в очредности, обратной той, которая указана в п. 0. и показана на Рис. 10.

- надеть концовку транспортной тяги с цапфы "В" на цапфу "С" и зафиксировать её;
- повернуть рабочие узлы вместе с шарнирной балкой и главной рамой на 90° влево, перпендикулярно к продольной оси трактора;
- снять концовку транспортной тяги с цапфы "С" и

3) повернуть собачку "Z" (Рис. 11) вверх, в положение, обеспечивающее перемещение щита "Т" в продопротовом отверстии тяги "Н" (копирование территории).

- 4) надеть концовку телескопического вала на ВОМ трактора и на вал косилки,
- 5) опустить косилку до опоры скользящих тарелок на почву.

Регулировка машины для работы

ПРИМЕЧАНИЕ. Работы с машиной (в связи с безопасностью обслуживающего персонала) могут выполняться только после выключения двигателя трактора, когда ключ вынут из замка зажигания.

Нельзя находиться вблизи работающего вала! Перед включением привода всегда нужно убедиться в том, что находятся ли вблизи машины посторонние лица.

Косилки, выходящие с завода настроены на высоту скашивания, равную 40 мм. В целях изменения высоты скашивания с 40 мм на 32 мм следует демонтировать колыцо D:




Рис. 12. Косилка Z069 – передвижение по дорогам (описание в тексте)

a)

b)




Рис. 13. Установка высоты скашивания

а) низкая 32 мм (без дистанционного колыца D)

б) средняя 40 мм (с дистанционным колыцом D)

1 – опорная тарелка, 2 – ступица, 3 – специальный винт M12x25, 4 – скользящая тарелка, 5 – винт M10x30, 6 – отсоединяемая подкладка, 7 – опорная тарелка

с случае трактора нужно снять, выключить привод вала отбора мощности и подать трактор вперед, чтобы возвратная вилка скатки прижимы предохранителя установлена заводским способом и составляет $R = 15 \text{ mm}$ (размер $R - \text{Рис. 5}$), а соответствующая ей и изгибающаяся сталь $1.8 \pm 0.15 \text{ кН}$.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Гайки, скимающие пружину предохранителя, не нужно затягивать слишком сильно, так как это может привести к заблокированию предохранителя.

результатом чего (в случае, если косилка столкнется с препятствием) станет повреждение машины.

Отключение и хранение машины

Косилку (навесенную на трактор и находящуюся в транспортном положении) отсоединять только на ровной горизонтальной поверхности

Действия при отсоединении косилки:

1. Опустить стойку. От трактора отцепить цепь, которая во время транспортировки защищала машину от опускания.

2. Машину опустить (гидравлическим подъемником) на скользящей системе навески трактора; стойка должна опереться на почву.

3. Нижние тяги трактора (их сферические шарниры) снять с цапф рамы навески косилки, а штырь верхней тяги отсоединить от рамы.

Косилка отсоединенна от трактора, когда она, опираясь на скользящие тяпки двух рабочих барабанов, и на опущенную стойку, сохраняет стабильное положение.

Машину хранить в крытом помещении способом, использующим травмы, поддон или животных. Защитные фартуки должны быть опущены.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена ножей (Рис. 14)

Повреждение или износ хотя бы одного ножа на рабочем барабане приводит к замене всего комплекта из трёх ножей, так как только в этом случае врачающаяся рабочая тарелка будет правильно смонтирована.




Рис. 15. Правильное – попаренное расположение ножей на рабочих барабанах косилки

Натяжка клиновых ремней (Рис. 16)

Клиновые ремни передачи должны быть натянуты так, чтобы расстояние "A" составляло 0,5–3 мм. Если расстояние больше, нужно затянуть гайку (1).

Если один из клиновых ремней повреждён (или изношен), то необходимо заменить весь комплект (4 ремня).




Рис. 16. Натяжка клиновых ремней
1 – регулирующие гайки, 2 – пружина натяжника,
3 – рейка индикатора натяжника, 4 – ремни натяжника

Смазка

Для обеспечения правильной работы косилка должна старателю и правильно смазываться. Уровень масла в коробке нужно периодически проверять через воздуховодное отверстие. Уровень масла должно колебаться между 1,5 и 3 см. В главной коробке передач косилки должно находиться 3,5 л масла с высокой вязкостью, например, TRANSOL 300, TRANSOL SPVG 460 или E-400. В случае утечек масла его недостаток нужно исполнить, а причину утечки устранить. Перед введением пластичной смазки при помощи поршневой масленики, масленики и смазочные отверстия нужно тщательно очистить. Смазку нужно производить согласно указаниям, помещённым на Рис. 17.




Рис. 17. Схема смазки косилки

Ежедневный уход

- После окончания работы машину необходимо очистить от грязи и растительных остатков, затем произвести осмотр соединений деталей и узлов, изношенные детали заменить новыми, а повреждённые отремонтировать.
- Все ослабленные винтовые соединения затянуть.
- Раз в день смазывать телескопические трубы телескопического вала.
- Проверять состояние ножей и при необходимости произвести замену втулок кожухов – при необходимости заменить новыми.
- Произвести смазку согласно инструкции. Все ремонты и замены деталей в узле привода косилки должны выполняться специализированными предприятиями и инструментами.

Послесезонный уход

- После окончания рабочего сезона машину необходимо тщательно очистить и защитить от коррозии, покрывая тонким слоем густой смазки.
- Закрасить места с повреждённым лакокрасочным покрытием.
- Ослабить кинновые ремни.
- При замене масла в коробке передач рекомендуется обратить особое внимание на правильность укладки резинового уплотнителя и завинчивания крышки. Несоблюдение этого условия может привести к утечкам масла из коробки передач. В случае сомнений относительно качества уплотнителей рекомендуется заменить их новыми.

Шарнирный

Ножи заменяются при помощи специальной скобы и монтажных щипцов (эти инструменты в комплектации косилки). Ножи (3) насаживаются отверстием на штифт держателя ножа (2). После насадки на штифт обратить внимание на то, вошла ли готовая держателя отверстие рабочей тарелки (4).

Заменяя ножи, нужно проверять, не осталась ли на штифте какой-нибудь другий элемент изношенного ножа.


Рис. 14. Замена ножа
1 – специальный крюк, 2 – держатель ножа, 3 – нож, 4 – рабочая тарелка, 5 – скоба для крепления тарелки

ВНИМАНИЕ!
Нужно помнить, чтобы заменяемые ножи были прочно закреплены на штифтах держателей, то есть штифт держателя (с закреплённым на нём ножом), должен своим верхней частью (головкой), войти в отверстие рабочей тарелки.

Запрещается применять ножи случайных изготовителей.
Ножи на барабанах должны быть установлены попарменно (так, как показано на рис. 12).

Изображение изношенных деталей, имеющихся в запасе на складе, не соответствует изображению в каталоге.

Каталог деталей содержит информацию о наименованиях, номерах по каталогу (или нормах), о симолах КМ, а также чертежи этих деталей. Каталог, как и косилка, занимается предприятиями, производящими оборудование и запасными частями к машинам.



КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ

Кратковременные перерывы в эксплуатации машины не требуют дополнительного обслуживания. Достаточно каждый день (после работы) тщательно очистить и смазать машину (см. п. 0 «Чистка»). Когда же машина должна быть испачкана из эксплуатации на более длительный период (например, на зиму), то с машиной нужно выполнить следующие действия:

- Все элементы косилки тщательно очистить.
- Произвести проверку технического состояния машины. Переписать все части, которые нужно заменить, и своевременно заменить их у изготовителя, чтобы можно было установить их перед началом следующего сезона.
- При необходимости восполнить лакокрасочное покрытие, чтобы избежать коррозии.
- Чапфы рамы навески покрыть слоем смазки.
- Машину поместить в крытое помещение (с твердой плоской поверхностью пола); кроме того, место хранения должно исключать возможность причинения вреда людям или животным.
- Во время хранения косилка находится в состоянии транспортировки; открыта на скользящие тарелки двух рабочих барабанов и на опущенную стойку; фланги тоже опущены, телескопический вал снят с косилки, а вал отбора мощности должен быть покрыт слоем смазки.
- Клиновые ремни, ремни передней передачи ослабить и проверить их техническое состояние. Поврежденные или растянувшиеся ремни заменить (заменяется весь комплект - 4 штуки).

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

При замене и утилизации деталей и узлов, или при ликвидации всей машины, пользователь обязан:

- детали, еще пригодные для использования, законсервировать и отложить на склад,
- металлические детали сдать в пункты по сбору металлолома,
- элементы из пластмасс сдать в пункты по сбору вторсырья,
- использованное масло сдать на предприятия, занимающиеся сбorem использованных масел и смазочных материалов.


Подготовка машины к эксплуатации после периода хранения:

- Проверить уровень масла в коробке передач – при необходимости добавить свежего масла.
- Натянуть клиновые ремни (см. 0. Натяжение клиновых ремней).
- Машину навесить на взаимодействующий с ней трактор. Не устанавливать телескопический вал.

Привод

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
-	Приводной вал, комплект (позиции 8,9,10,11,12,21,24,25,26,28)	8245-036-010-248	1	
1	Регулирующая шайба Ø 25x35x0,1	8245-036-010-098	по	
	Регулирующая шайба Ø 25x35x0,3	8245-036-010-105	необхд.	
	Регулирующая шайба Ø 25x35x0,5	8245-036-010-118		
	Регулирующая шайба Ø 25x35x1,0	8245-036-010-120		
2	Корпус подшипника левый	8245-036-010-187	1	
3	Корпус подшипника правый	8245-036-010-180	1	
4	Крышка коробки передач	8245-036-010-658	1	
5	Уплотнитель	8245-036-010-210	1	
6	Коробка передач	8245-036-010-810	1	
7	Тяга, комплект	8245-105-000-021	1	
8	Малый ремённый шкив Dр=132	8245-036-010-250	1	
9	Приводной вал	8245-036-010-263	1	
10	Втулка	8245-036-010-276	1	
11	Задняя панель	8245-036-010-289	1	
12	Несущая втулка	8245-036-010-291	2	
13	Уплотняющая втулка	8245-036-010-337	8	
14	Приводной вал	8245-036-010-352	1	
15	Коническое колесо большое, комплект	8245-036-010-673	3	
16	Коническое колесо малое, комплект	8245-036-010-066	1	
17	Клапан	8245-036-010-044	1	
18	Шайба	8245-036-010-053	1	
19	Втулка 13x14	8245-036-010-719	1	
20	Призматический шпунт А8х7x36	PN-70/M-85005	1	
21	Призматический шпунт А8х7x50	PN-70/M-85005	4	
22	Шарикоподшипник 6205	PN-85/M-86100	1	
23	Шарикоподшипник 6305	PN-85/M-86100	1	
24	Шарикоподшипник 6305 2Z	PN-85/M-86100	1	

T1



T2

Привод

Продолжение, Т1

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
25	Радиально-упорный шарикоподшипник В 7305	PN-87/M-86180	1	
26	Стопорное пружинящее кольцо Z25	PN-81/M-86111	1	
27	Стопорное пружинящее кольцо W62	PN-81/M-86111	1	
28	Уплотняющее кольцо A25x52x7	PN-72/M-86964	1	
29	Винт M10x60-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	4	
30	Винт M10x20-8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	14	
31	Винт M10x25-8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	8	
32	Винт M10x30-8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	5	
33	Винт M10x35-8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	8	
34	Пружинная шайба 12-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	5	
35	Винт M12x25 -8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	4	
36	Винт M12x30-8-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82101	1	
37	Гайка А M10 - 8-А-Fe/Zn8с	PN-86/M-82144	25	
38	Гайка M12 - 8-А-Fe/Zn8с	PN-86/M-82144	1	
39	Цилиндрический штифт 6x16-А	PN-89/M-85021	4	
40	Пружинная шайба 10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	35	
41	Подкладка с двумя отверстиями, отгибающаяся	8245-036-010-632	1	
42	Подкладка с двумя отверстиями, отгибающаяся	8245-036-010-632	1	
43	Круглый отражатель О-III-I-II-72KM (оранжевый)	PN-80/S-83100	2	

Режущий аппарат

T2

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
-	Подшипники барабана (позиции 1,2,4,8,9,10,11,12,13,34,35,37,38,40,41,48,52)	8245-036-010-788	2	
1	Втулка барабана	8245-036-010-747	2	
2	Дистанционная защита	8245-036-010-031	2	
3	Винт M12x50	8245-036-000-033	12	
4	Шарикоподшипник 6209 Z	PN-85/M-86100	2	
5	Дистанционное кольцо	8245-036-000-046	2	
6	Сварной ключ	8245-036-000-059	1	
7	Монтажные ципцы	8245-036-000-061	1	
8	Регулирующая шайба Ø 50x62x0,1	8245-036-010-057	по потребности	
	Регулирующая шайба Ø 50x62x0,3	8245-036-010-060		
	Регулирующая шайба Ø 50x62x0,5	8245-036-010-070		
	Регулирующая шайба Ø 50x62x1,0	8245-036-010-085		
9	Регулирующая шайба Ø 25x55x0,1	8245-036-010-098	по потребности	
	Регулирующая шайба Ø 25x55x0,3	8245-036-010-105		
	Регулирующая шайба Ø 25x55x0,5	8245-036-010-118		
10	Регулирующая шайба Ø 25x55x1,0	8245-036-010-120		
11	Приводной вал	8245-036-010-617	2	
12	Малое зубчатое колесо	8245-036-010-660	2	
13	Призматический шпунт А8х7x32	PN-70/M-85005	2	
14	Ступица рабочей тарелки	8245-036-010-790	2	
15	Отгибающаяся подкладка	8245-036-010-699	4	
16	Держатель ножей, комплект	8245-036-010-309	6	
17	Кожух барабана, комплект	8245-036-010-721	2	
18	Ступица скользящей тарелки	8245-036-010-775	2	
	Опорная тарелка, комплект	8245-036-010-340	2	

Режущий аппарат

Продолжение, Т2

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
19	Дистанционная тарелка для высокого скашивания, комплект	8245-036-000-020	2	
20	Кожух барабана	8245-036-010-365	2	
21	Рабочая тарелка	8245-036-010-376	2	
22	Кожух	8245-036-010-393	12	
23	Конусное кольцо	8245-036-010-400	12	
24	Кожух	8245-036-010-413	2	
25	Крышка	8245-036-010-439	2	
26	Нож	8245-036-010-454	6	
27	Регулирующая шайба Ø 45x55x1,0	8245-036-010-467		wg potrzeb
	Регулирующая шайба Ø 45x55x0,3	8245-036-010-470		
	Регулирующая шайба Ø 45x55x0,5	8245-036-010-482		
	Регулирующая шайба Ø 45x55x1,0	8245-036-010-495		
28	Винт M12x25 - 10.9	8245-036-010-502	12	
29	Винт M12x25	8245-036-010-515	12	
30	Скользящая тарелка, комплект	8245-036-010-528	2	
31	Скользящая тарелка для высокого скашивания	8245-036-000-018	2	
32	Круглов уплотняющее кольцо Ø 70x3,5	8245-036-010-543	2	
33	Специальная подкладка	8245-036-010-556	2	
34	Стопорное пружиняющее кольцо Z25	PN-81/M-85111	4	
35	Призматический шпунт A8x7x80	PN-70/M-85005	2	
36	Шарикоподшипник 6209 2Z	PN-85/M-86100	2	
37	Шарикоподшипник 6210	PN-85/M-86100	2	
38	Шарикоподшипник 6305	PN-85/M-86100	2	
39	Стопорное пружиняющее кольцо, Z45	PN-81/M-85111	2	
40	Уплотняющее кольцо B40x62x7	PN-72/M-86964	2	
41	Фетровый уплотнитель 5x8x12	PN-77/M-86012	2	
42	Винт M10x20-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	20	


38

Режущий аппарат

Продолжение, Т2

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
43	Винт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	8	
44	Гайка M12-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	12	
45	Пружинная шайба 10,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	8	
46	Пружинная шайба 12,2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	12	
47	Винт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	12	
48	Стопорное пружиняющее кольцо W90	PN-81/M-85111	2	
49	Винт M10x25-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	12	
50	Отгибающаяся подкладка	8245-036-010-120	6	
51	Винт M10x30-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	12	
52	Шарикоподшипник 6210 2Z	PN-85/M-86100	2	

39



40

Главная рама

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
-	Предохранитель, комплект (позиции 10-16,48)	8245-036-020-287	1	
1	Правый кожух	8245-105-020-080	1	
2	Левый кожух	8245-105-020-072	1	
3	Кованый валик	8245-105-020-172	1	
4	Ременный шкив	8245-105-020-185	1	
5	Болт бруса	8245-105-020-198	1	
6	Втулка	8245-105-020-205	1	
7	Пруника валика	8245-105-020-218	1	
8	Центральный брус, сварной	8245-105-020-233	1	
9	Грутток натяжника, компл., сварной	8245-036-020-246	1	
10	Замок сварной	8245-036-020-290	1	
11	Седло пружины	8245-036-020-307	3	
12	Дистанционная втулка	8245-036-020-310	1	
13	Защёлка	8245-036-020-322	1	
14	Подкладка	8245-036-020-335	1	
15	Винт M14x260	8245-036-020-348	1	
16	Пружина предохранителя	8245-036-020-350	1	
17	Транспортная балка, компл.	8245-036-020-363	1	
18	Втулка	8245-036-020-378	1	
19	Угольник	8245-036-020-409	1	
20	Двойная отгибающаяся подкладка	8245-036-020-411	1	
21	Двусторонний винт	8245-036-020-017	4	
22	Комплект клиновых ремней 4A 2932	PN-86/M-85200/06	1	
23	Накладка	8245-036-020-465	1	
24	Штырь В 18h11x65/58,5	PN-90/M-83002	1	
25	Пруника натяжника	8245-036-020-500	1	
26	Подкладка	8245-036-020-513	1	
27	Труба приводной головки, компл	8245-036-020-684	2	


41

Главная рама

Продолжение, Т3

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
28	Вал головки	8245-036-020-602	1	
29	Уплотняющее кольцо A30x60x5	PN-72/M-86964	1	
30	Кожух, комплект	8245-036-020-717	1	
31	Шарикоподшипник 6009-2RS	PN-85/M-86100	1	
32	Шарикоподшипник 6009-2RS	PN-85/M-86100	1	
33	Шарикоподшипник 6009-2RS	PN-85/M-86100	1	
34	Призматический шпунт А8x7x56	PN-70/M-85005	1	
35	Стопорное пружинящее кольцо Z35	PN-81/M-85111	1	
36	Стопорное пружинящее кольцо W75	PN-81/M-85111	1	
37	Стопорное пружинящее кольцо Z45	PN-81/M-85111	1	
38	Стопорное пружинящее кольцо Z30	PN-81/M-85111	1	
39	Шайба 17 Fe/Zn5	PN-78/M-82006	1	
40	Круглая шайба 8.4-Fe/Zn9	PN-78/M-82005	4	
41	Шайба 19 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	2	
42	Пружинная шайба 8.2-Fe/Zn9	PN-77/M-82008	4	
43	Винт M8x25-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	4	
44	Винт M8x30-8.8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82105	2	
45	Гайка M16-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	2	
46	Гайка M14-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	2	
47	Гайка M10-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	8	
48	Пружинная шайба 10.2-Fe/Zn9	PN-77/M-82008	8	
49	Пружинный штифт 6x32 Fe/Zn5	PN-89/M-85025	1	
50	Чека S-Zn 4x25	PN-76/M-82001	1	
51	Чека S-Zn 4x32	PN-76/M-82001	1	
52	Штырь В 18h11x50/42	PN-90/M-83002	1	
53	Штырь В 16h5x40/34-5H	PN-90/M-83002	1	
54	Гайка M8-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	4	
55	Подпорка	8245-036-020-760	1	
56	Чека А 6x115	PN-ISO-7072	1	

42



43

Навеска Т4

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
-	Рычажный механизм, комплект (позиции 2,3,4,5,6,23,28,29,30,31)	8245-0360020-068	1	
-	Цепь с крюком (позиция 10,11,32)	8245-036-020-259	1	
1	Штифт 3.5x40	8245-036-020-643	3	
2	Передняя тяга, комплект	8245-036-020-070	1	
3	Кованая головка	8245-036-020-083	1	
4	Хомут	8245-036-020-096	1	
5	Муфта передней тяги	8245-036-020-103	2	
6	Штырь B25h9x55/45-5H	PN-90/M-83002	1	
7	Гама навески, комплект	8245-036-020-658	1	
8	Шарнир	8245-036-020-131	1	
9	Переключатель, комплект	8245-036-020-220	1	
10	Крюк	8245-036-020-261	1	
11	Цель, комплект	8245-036-020-274	1	
12	Втулка шарнира	8245-036-020-389	1	
13	Хомут	8245-036-020-391	1	
14	Открущающаяся подкладка	8245-036-020-424	1	
15	Задняя втулка шарнира	8245-036-020-437	1	
16	Шайба	8245-036-020-480	wg polzeb	wg polzeb
17	Шайба	8245-036-020-493	wg polzeb	wg polzeb
18	Пружина защелки	8245-036-020-526	1	
19	Шайба	8245-036-020-539	1	
20	Штифт 3.5x40	8245-036-020-541	3	
21	Подкладка 23 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	3	
22	Шайба	8245-036-020-567	1	
23	Штырь В 22h9x55/45-5H	PN-90/M-83002	2	
24	Стопорное кольцо Z16	PN-81/M-85111	1	
25	Винт M12x100-8-A-Fe/Zn8c	PN-85/M-82101	1	
26	Гайка M12-8-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82144	2	


44

Навеска

Продолжение, Т4

№№.	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
27	Гайка M20x1.5-0.6-A-Fe/Zn8c	PN-86/M-82153	1	
28	Шайба 23 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	1	
29	Шайба 25 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	1	
30	Чека S-Zn-5x36	PN-76/M-82001	2	
31	Чека S-Zn-6x40	PN-76/M-82001	1	
32	Пружинный штифт 5x40 Fe/Zn5	PN-89/M-85023	1	
33	Пружинный штифт 6x40 Fe/Zn5	PN-89/M-85023	3	
34	Шайба 17 Fe/Zn5	PN-78/M-82005	1	
35	Шплинт A11x50 Fe/Zn5	PN-81/ 1902-31	1	

45



46

Кожух 1 Т5

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
	Кожух, комплект (позиции 1-29, без позиции 9, позиций 14, 18, 22, 25, 28 - 2 шт.)			
1	Передний кожух	8245-036-030-216	1	
2	Задний кожух	8245-036-030-229	1	
3	Стойка	8245-036-030-040	2	
4	Дистанционная шайба	8245-036-030-053	2	
5	Шайба	8245-036-030-066	2	
6	Задняя левая дуга	8245-036-030-068	1	
7	Задний фартук	8245-036-030-196	1	
8	Передняя левая дуга	8245-036-030-285	1	
9	Кожух, комплкт.	8245-036-030-101	1	
10	Правая дуга	8245-036-030-272	2	
11	Рейка	8245-036-030-244	2	
12	Угольник	8245-036-030-257	1	
13	Средний кожух	8245-036-030-053	2	
14	Круглая шайба	8245-036-030-170	2	
15	Передний фартук	8245-036-030-183	1	
16	Винт M6x16-8-A Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	33	
17	Винт M8x16-8-A Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	4	
18	Винт M8x25-8-A Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	4	
19	Винт M10x20-8-A Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	19	
20	Винт M6x25-8-A Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	2	
21	Гайка M6-8-A-Fe/Zn8с	PN-86/M-82144	35	
22	Гайка M8-8-A-Fe/Zn8с	PN-86/M-82144	6	
23	Гайка M10-8-A-Fe/Zn8с	PN-86/M-82144	19	
24	Круглая шайба 6.5 Fe/Zn5	PN-59/M-82030	35	
25	Круглая шайба 8.5 Fe/Zn5	PN-59/M-82030	2	


47

Кожух 1

продолжение, Т5

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
26	Круглая шайба 10.5 Fe/Zn5	PN-59/M-82030	15	
27	Пружинная шайба 6.1-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	35	
28	Пружинная шайба 8.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	8	
29	Пружинная шайба 10.2-Fe/Zn5	PN-77/M-82008	19	

48



Кожух 2

Т6

№№	Наименование части	Символ КТМ	Кол-во, штук	Примечания
	Кожух, комплкт (1-9)	8245-161-040-014	1	
1	Левая рама кожуха	8245-161-040-030	1	
2	Правая рама кожуха	8245-161-040-042	1	
3	Кожух	8245-161-040-055	1	
4	Боковой кожух	8245-161-040-053	1	
5	Плетёный шнур из стиолона без стержня 7023-532-111-IR-221-5-8	BN-72/75976-05	-	
6	Круглая подкладка	8245-161-040-170	2	
7	Винт M8x25-8-A-Fe/Zn8с	PN-85/M-82105	2	

49